2/2 (1/1 WPI) - (C) WPI / DERWENT

AN - 1987-255229 [36]
AP - JP19790127458 19791003
PR - JP19790127458 19791003
TI - Fixing bushing to hole in check valve - by driving into hole while applying ultrasonics for welding (J5 11.5.81)
IW - FIX BUSHING HOLE CHECK VALVE DRIVE HOLE APPLY ULTRASONIC WELD
PA - (JIDO) JIDOSHA KIKI CO
PN - JP62038563B B 19870818 DW198736 003pp
- JP56052613 A 19810511 DW198736 000pp
ORD - 1981-05-11
IC - B23K20/10 ; F16B1/00
FS - CPI;GMPI
DC - M23 P55 Q61
AB - J87038563 Method comprises driving the bush into the hole while applying ultrasonic to melt the wall of the hole, so that the bushing is welded to the valve. (J56052613-A).(0/2)

PAGE 17/25 * RCVD AT 9/6/2006 7:08:59 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-2/12 * DNIS:2738300 * CSID: * DURATION (mm-ss):05-48

第 1 図



第 2 図



第 3 図



PAGE 18/25 * RCVD AT 9/6/2006 7:08:59 PM [Eastern Daylight Time] * SVR:USPTO-EFXRF-2/12 * DNIS:2738300 * CSID: * DURATION (mm-ss):05-48